




## SONAR ONDERZOEK OOSTERSCHELDEKERING

SLUITGAT:	Hammen Oost
PROJECTCODE:	2103v2401
OPNAME:	5-9-2024
RAPPORTAGE:	8-10-2024
VERSIENUMMER:	1

Categorie indeling:
Cat 1. Blokkenmat goed zichtbaar.
Cat 2. Blokkenmat zichtbaar.
Cat 3. Blokkenmat slecht zichtbaar.
Cat 4. Blokkenmat twijfelachtig zichtbaar.
Cat 5. Blokkenmat is mogelijk verstoring.






Ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat

Rijkswaterstaat CIV  
Inwinning & Gegevensanalyse

Mobiel Meten Team Zee en Delta









Ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat

Rijkswaterstaat CIV  
Inwinning & Gegevensanalyse


Mobiel Meten Team Zee en Delta








Raai 0435 koers Oost, cat 1 goed zichtbaar.




Raai 0735 koers Oost, cat 3 slecht zichtbaar.






Raai 0735 koers Oost, cat 2 zichtbaar.




Raai 0835 koers West, cat 1 goed zichtbaar.





Raai 0935 koers Oost, cat 1 goed zichtbaar.



Raai 985 koers West, cat 1 goed zichtbaar.