



## SONAR ONDERZOEK OOSTERSCHELDEKERING

SLUITGAT:	Roompot Oost
PROJECTCODE:	2101v2301
OPNAME:	26-10-2023/27-10-2023
RAPPORTAGE:	15-03-2024
VERSIENUMMER:	2


Categorie indeling:
Cat 1. Blokkenmat goed zichtbaar.
Cat 2. Blokkenmat zichtbaar.
Cat 3. Blokkenmat slecht zichtbaar.
Cat 4. Blokkenmat twijfelachtig zichtbaar.
Cat 5. Blokkenmat is mogelijk verstoring.



Ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat

Rijkswaterstaat CIV  
Inwinning & Gegevensanalyse

Mobiel Meten Team Zee en Delta








Ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat


Rijkswaterstaat CIV  
Inwinning & Gegevensanalyse

Mobiel Meten Team Zee en Delta







Raai 2000 koers Oost, cat 1 goed zichtbaar.




Raai 1650 koers West, cat 2 zichtbaar.




Raai 1600 koers Oost, cat 2 zichtbaar.




Raai 1200 koers Oost, cat 2 zichtbaar.




Raai 1150 koers West, cat 1 goed zichtbaar.




Raai 1100 koers Oost, cat 2 zichtbaar.



Raai 1000 koers Oost, cat 1 goed zichtbaar.



Raai 0850 koers West, cat 2 zichtbaar.



Raai 0750 koers West, cat 1 goed zichtbaar.