





Soort kunstwerk: In- & Uitwateringssluis
RWS-dienst: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Waterlichaam: Haringvliet



Naam	BeheerObjectCode	Type	Kerende hoogte [m NAP]	Drempelhoogte [m NAP]	Doorstroombreedte [m]	Maximale capaciteit [m ³ /s]	Opmerkingen
Haringvliet Spuisluizen	37C-350-01	Getijdesluis	zie legger primaire keringen	- 5.5	960.0	9510.0	-



Kenmerken kribben

RWS-dienst: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Waterlichaam: Haringvliet

Aantal kribben	Lengtebereik kribben [m]	Breedtebereik kribben [m]	Opmerkingen
4	5.7 - 5.7	86.6 - 86.6	3 objecten zonder lengte en breedte



Kenmerken stroomgeleidingsobjecten

RWS-dienst: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Waterlichaam: Haringvliet

Aantal stroomgeleidingsobjecten	Lengtebereik stroomgeleidingsobjecten [m]	Breedtebereik stroomgeleidingsobjecten [m]	Opmerkingen
32	Onbekend	Onbekend	32 objecten zonder lengte en breedte